

مشخصات فنی

Model/Dimension	H	96(W) x 48(H) x 110(D)
	V	48(W) x 96(H) x 110(D)
	S	35(W) x 77(H) x 70(D)
Power Supply	100-240V AC/DC	
Input Range	Humidity	0 ~ 100% RH
	Temperature	-40 ~ 80°C
Accuracy	Humidity	± 3% RH
	Temperature	± 0.5°C
Output	2 Relays - 250V AC, 3A (R Load) / SSR	
Operating/Condition	-10~55°C / 35~85% RH	

اتصالات الکتریکی


با اتصال برق به ترمینال های ۱و۲، دستگاه روشن شده و پیغام های (Humidity Temperature Controller) **HTC** و **HTS** را به مدت ۳ ثانیه نمایش می دهد.

HTC	HTS
(100~240V AC/DC)	(100~240V AC/DC)
Power Supply	Power Supply
No	No
Com	Com
Com	Com
Nc	Nc
No	No
T. OUT (Humidity)	H. OUT (Temperature)
No	No
Nc	Nc
No	No
T. OUT (Temperature)	H. OUT(Humidity)
Blue (GND)	Blue (GND)
Yellow (Data)	Yellow (Data)
Red (+5V)	Red (+5V)

لطفاً جهت جلوگیری از هر گونه اشتباه قبل از نصب و راه اندازی به برچسب اتصالات و همچنین رنگ های سیم سنسور کنار دستگاه توجه فرمایید. حداقل جریان خروجی رله های دستگاه ۵ آمپر اهمی با ولتاژ ۲۵۰V AC می باشد.

نحوه ورود و تنظیم پارامترهای عملکرد رله (Setpoint)

با نگه داشتن کلید **M** به مدت ۳ ثانیه وارد منو تنظیمات (Setpoint) شامل سمت پوینت رطوبت و سمت پوینت دما می شویم که به صورت چشمک زن نمایش داده می شود و توسط کلید های **▲** و **▼** می توان مقادیر را تنظیم نمود و با فشردن کلید **M** ذخیره وارد پارامتر بعد می شویم. جهت خارج شدن از منو می بایست کلید **M** را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.



: توسط این پارامتر می توان مقدار عددی سمت پوینت رطوبت را جهت فرمان رله رطوبت تنظیم نمود.

: توسط این پارامتر می توان مقدار عددی سمت پوینت دما را جهت فرمان رله دما تنظیم نمود.

آدونیس الکترونیک

تولید کننده انواع تجهیزات اندازه گیری و کنترلرهای صنعتی
طراحی و اجرای پروژه های برق و الکترونیک





راهنمای کنترل کننده های سری:

HTC - HTS (Humidity Temperature Control)

دستگاه رطوبت سنج مدل HTC شرکت آدونیس الکترونیک با قابلیت اندازه گیری و کنترل رطوبت و دما، ویژگی های زیر را دارد:

- نمایش همزمان رطوبت و دما در مدل های دو نمایشگر
- نمایش چرخشی و ثابت رطوبت و دما در مدل های تک نمایشگر
- کنترل مستقل رطوبت و دما با دو خروجی مجزا
- تنظیم مدت زمان وصل و قطع رله خروجی رطوبت (تاپیر)
- تنظیم عملکرد رله در دو حالت افزایش و یا کاهش رطوبت و دما

شرح پانل




- صفحه نمایشگر رطوبت
- صفحه نمایشگر دما
- نشانگر فعال بودن رله رطوبت (H. OUT)
- نشانگر فعال بودن رله دما (T. OUT)
- کلید دسترسی و یا ذخیره پارامترهای تنظیمی (M)
- کلید تغییر وضعیت، کاهش پارامترها و (انتخاب حالت ثابت و چرخشی نمایش رطوبت و دما در مدل های تک نمایشگر) (▼)
- کلید تغییر وضعیت، افزایش پارامترها و عملکرد ماکسیمتر (▲)

ثبت بالاترین وضعیت ورودی (ماکسیمتر)

- این دستگاه قادر به ثبت و ذخیره بالاترین حد ورودی می باشد.
جهت نمایش این مقدار می بایست کلید **▲** را نگه داریم.
جهت ریست و پاک کردن این مقدار کافیست کلید **▲** به مدت ۶ ثانیه نگه داشته شود.

ترتیب پارامترهای منوی تنظیمات



نکته:

اگر هنگام تنظیم پارامترها به مدت ۶۰ ثانیه هیچ کلیدی فشار داده نشود دستگاه بطور خودکار به منوی اصلی بازگشته و آخرین اطلاعات را در حافظه خود ثبت می‌کند.

انتخاب حالت نمایش توسط کلید (▼)

در **مدل های تک نمایشگر** می‌توان تعیین نمود که نمایشگر، رطوبت موجود یا دمای موجود یا اینکه هردو را یک زمان مشخص بصورت چرخشی نمایش دهد. جهت این عملکرد هر بار که در منوی اصلی کلید (▼) زده شود یکی از پارامترهای زیر نمایش داده می‌شود و تا زمانی که دوباره کلید (▼) زده شود نمایشگر در همان حالت نمایش باقی می‌ماند.

(Humidity): نمایش ثابت رطوبت موجود **HUHDY**

(Temperature): نمایش ثابت دمای موجود **TEHTP**

(Rotary): نمایش رطوبت و دمای موجود بصورت چرخشی **ROTAR**

معرفی خطاهای نمایشگر


نمایش چشمک زن عبارت زیر به این مفهوم است:

(Sensor Break): قطع، خرابی یا عدم اتصال صحیح سنسور **SB**

بازگشت به تنظیمات کارخانه (Factory Reset)

جهت بازگشت به تنظیمات کارخانه می‌بایست ابتدا وارد منوی تنظیمات شده (ترکیب کلیدهای (M) و (▲)) و سپس کلیدهای (M) و (▼) را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید، آنگاه دستگاه Reset شده و دوباره از ابتدا راه اندازی می‌شود.

ابعاد برش تابلویی



خدمات پس از فروش

تلفن: ۰۲۱ (۴۴۹۸ ۱۱ ۷۷) - ۰۲۱ (۴۴۹۸ ۱۱ ۸۸)
فاکس: ۰۲۱ (۴۴۹۸ ۱۱ ۷۷) - ۰۲۱ (۴۴۹۸ ۱۱ ۸۸)
همراه: ۰۹۱۲-۳۳۷۱۷۶۷

۲۴ ماه گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش



@adoniselectronic

شرح پارامترهای منوی تنظیمات

- **HYSH**: توسط این پارامتر می‌توان فاصله وصل و یا قطع رله رطوبت را نسبت به سمت پوینت تنظیمی در پارامتر **SETH** تعیین نمود. (1~50)
- **OFSH**: این پارامتر به منظور اصلاح خطای احتمالی رطوبت در نظر گرفته شده است. (-50 ~ +50)
- **ToN**: توسط این پارامتر می‌توان مانند یک تایمر، زمان وصل بودن رله ری رطوبت را تعیین نمود. (0~9999)
- **ToFF**: توسط این پارامتر می‌توان مانند یک تایمر، زمان قطع بودن رله ری رطوبت را تعیین نمود. (0~9999)
- **ModH**: این پارامتر جهت تعیین عملکرد رله ری رطوبت در دو حالت افزایش و کاهش رطوبت توسط دو زیر پارامتر زیر تعریف شده است:
 - کاهش رطوبت (Dry): **DRY** *
 - افزایش رطوبت (Damp): **DRHP** *
- **HYST**: توسط این پارامتر می‌توان فاصله وصل و یا قطع رله ری دما را را نسبت به سمت پوینت تنظیمی در پارامتر **SETT** تعیین نمود. (0.1~50.0)
- **OFTS**: این پارامتر به منظور اصلاح خطای احتمالی دما در نظر گرفته شده است. (-50.0 ~ +50.0)
- **ModT**: این پارامتر جهت تعیین عملکرد رله ری دما در دو حالت افزایش و کاهش دما توسط دو زیر پارامتر زیر تعریف شده است:
 - افزایش دما (Heating): **HEAT** *
 - کاهش دما (Cooling): **COOL** *
- **PASS**: این پارامتر جهت تعیین عملکرد رله ری دما در دو حالت افزایش و کاهش دما توسط دو زیر پارامتر زیر تعریف شده است:
 - افزایش دما (Heating): **HEAT** *
 - کاهش دما (Cooling): **COOL** *