



- + تشخیص خطای اتصال مثبت باطری به زمین
 - + تشخیص خطای اتصال منفی باطری به زمین
 - + دارای دو رله مجزا برای خطاهای فوق
 - + دارای دو سیگنال نمایشگر
 - + اتصال مثبت باطری به زمین+B
 - اتصال منفی باطری به زمین-B

۱۰۷ اصول کار

این دستگاه به منظور حفاظت در برابر اتصال زمین طراحی شده است.


هنگامی که ولتاژ تغذیه به ترمینال های B+ و B- و ارت یا بدته به ترمینال E.P. وصل شده باشند، رله داخلی دستگاه وصل (اتصال داخلی ترمینال ۱۵ به ۱۸ و ۲۵ به ۲۸ برقرار می باشد) و سیگنال های خطأ خاموش خواهد بود.

در صورتی که مثبت باشی به زمین متصل شود، بالا قابل سیگنال B+ روش شده و رله داخلی مربوط به خطای مثبت باشی قطع می شود (اتصال داخلی ترمیتال ۱۵ و ۱۶ وصل می شود).

در صورتی که متفق باشی بزمین متصل شود، بلافاصله سیگنال B- روشن شده و رله داخلی مربوط به خطای متفق باشی قطع می شود (اتصال داخلی ترمیتات ۲۵ به ۲۶ وصل می شود).

پس از روشین شدن سیگنال‌های B و A - در صورتیکه اتصال زمین پرطرف شود سیگنال مربوطه خاموش شده و له به حالت اولیه بر می‌گردد.

ارت فالت باتری



قرار می گیرند.

- سیم مثبت باتری به ترمینال B+ و سیم منفی باتری به ترمینال B- وصل شوند.
سیم ارت یا بندن به ترمینال E وصل شوند.
ترمینال های ۱۵، ۱۶ و ۱۸ مربوط به خطای مثبت باتری و ترمینال های ۲۵، ۲۶ و ۲۸ مربوط به خطای منفی باتری، سرهای کنتاکت داخلی دستگاه می باشند، که بر حسب نیاز به صورت سری در مدار فرمان قرار می گیرند.

مشخصات فن

- ولتاژ تغذیه: ۲۳، ۴۸ ما ۱۱۰ ولت مستقیم (DC)

IP دستگاه IP۲۰ :

دماي کاري : ۲۰ - تا +۵ درجه سانتيگراد

۱۵٪ تا ۸۵٪ رطوبت کاری:

مشخصات رله خروجی

- رله خروجی: دوره یک کنکاک C/O
جریان کنکاک: ۶ آمپر متناوب ۲۲۰ ولت
۶ آمپر مستقیم ۲۸ ولت
عمر رله: الکتریکال ۱۰۰/۰۰۰ بار قطع و وصل
مکانیکال ۷/۰۰۰ بار قطع و وصل

